



GAP-Analyse ISO 50001:2018

Die Herausforderung

Die ISO 50001:2018 stellt neue Anforderungen an Unternehmen mit Energiemanagementsystemen. Ab 20.02.2020 dürfen keine Audits auf alter Normgrundlage durchgeführt werden. Für Unternehmen mit Energiemanagementsystemen ergibt sich daraus die Notwendigkeit, das Energiemanagementsystem anzupassen.

Unsere Lösung



Ihr Nutzen

- Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung der neuen Anforderungen
- Frühzeitige Anpassung der Systematik zur Bewertung der energetischen Leistung möglich
- Vermeiden von Überraschungen bei der nächsten Re-Zertifizierung
- Schulung der Mitarbeiter zu den aktuellen Normthemen

**Kontakt:**

Arqum GmbH
Herr Philipp Leinfelder
Leonrodstraße 54
80636 München

Telefon: 089 – 12109940
E-Mail: philipp.leinfelder@arqum.de

www.arqum.de [LinkedIn](#) [X](#)

